

τὰ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς, κατεστράφησαν κατὰ μέγα μέρος (Πί ν. 255 β). Κατόπιν τούτου αἱ μοναχαὶ ἠναγκάσθησαν νὰ μείνουν εἰς σκηνάς. Διὰ συνεργείου τῆς Ὑπηρεσίας ἔγιναν τὰ ἑξῆς: Ἀρμολόγησις τῶν ρωγμῶν τοῦ ναοῦ· ἀφαίρεσις τῶν σαθρῶν στοιχείων ἐκ τῆς καμάρας τῆς Τραπεζῆς· ἐπένδυσις τῆς καμάρας ταύτης ἐξωτερικῶς

διὰ μανδύου ἐξ ὀπλισμένου σκυροδέματος· ἀνακεράμωσις· ἀνανέωσις ἐσωτερικῶν ἐπιχρισμάτων καὶ στερέωσις τῶν τοιχογραφιῶν.

Γ. ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Περὶ τῆς ἀνασκαφικῆς ἐρεύνης ἐν Νέῃ Ἀγχιάλῳ, βλ. τὸ Ἔργον τῆς Α.Ε. 1965, σ. 9-17.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

\*